










・専用電線に0出線の赤線と黒線と短絡し電源の⊕側、青線と白線と短絡し電源の⊖側に接続して下さい。  
 ・AC・DC切替時間は0.05秒以上として下さい。

生産完了品

|    |          |          |      |                   |       |       |       |     |                  |
|----|----------|----------|------|-------------------|-------|-------|-------|-----|------------------|
|    |          |          |      | 100               |       | 5     | インバータ |     |                  |
|    | H        | グロー式高力率  |      |                   |       | 4     | ソケット  |     | T101             |
| ○  | G        | グロー式普通力率 | 先方記号 | 電圧(V)             | 数量    | 3     | 安定器   |     |                  |
| 形式 | 逆富士形     |          | 長谷川  | 1.8K <sub>9</sub> | 蛍光ランプ | 20W×1 | 2     | 反射板 | SPC t0.4 白色      |
|    | NM2101ZF |          | 横山   |                   |       |       | 1     | 本体  | SPG t0.5 亜鉛メッキ鋼板 |
|    |          |          | 小泉   | 器具重量              | 適合ランプ | W・数   | 品番    | 部品名 | 材質 備考            |

日立照明株式会社・日立製作所

NT 81828