

■ ヤモリ対策仕様

室外ユニット故障の 原因となる ダブル ヤモリや塩害のW対策に!

ヤモリ対策仕様 室外ユニット (受注対応)

ヤモリが室外ユニット内部へ侵入しても基板への接触を防止する絶縁シート※1を設置しました。標準機に対し、さらに基板に防錆処理※2を追加して防食性を向上させた専用仕様 (受注対応品) です。



1 ヤモリ対策



※1. 絶縁シート処理は機種によって異なります。

2 基板の塩害対策

基板の防錆処理範囲※2を拡大し、**防食性の向上を実現!**

サビによる故障を防ぎます。

※2. 基板の防錆処理は機種によって異なります。



■ ヤモリ対策仕様価格表 (受注対応品・1.5か月)

省エネの達人プレミアム

	室外ユニット型式	価格(税別)
単相	RAS-GP40RGH1(B)	526,000円
	RAS-GP45RGH1(B)	574,000円
	RAS-GP50RGH1(B)	628,000円
	RAS-GP56RGH1(B)	673,000円
	RAS-GP63RGH1(B)	723,000円
	RAS-GP80RGH1(B)	789,000円
三相	RAS-GP40RGH1(B)	526,000円
	RAS-GP45RGH1(B)	574,000円
	RAS-GP50RGH1(B)	628,000円
	RAS-GP56RGH1(B)	673,000円
	RAS-GP63RGH1(B)	723,000円
	RAS-GP80RGH1(B)	789,000円
	RAS-GP112RGH1(B)	912,000円
	RAS-GP140RGH1(B)	1,097,000円
	RAS-GP160RGH1(B)	1,202,000円
	RAS-GP224RGH(B)	1,691,000円
	RAS-GP280RGH(B)	2,084,000円
	RAS-GP335RGH(B)	2,300,000円
	RAS-AP224GH3(B)	1,691,000円
	RAS-AP280GH3(B)	2,084,000円

省エネの達人

	室外ユニット型式	価格(税別)
単相	RAS-GP40RSHJ2(B)	467,000円
	RAS-GP45RSHJ2(B)	505,000円
	RAS-GP50RSHJ2(B)	552,000円
	RAS-GP56RSHJ2(B)	592,000円
	RAS-GP63RSHJ2(B)	631,000円
	RAS-GP80RSHJ2(B)	687,000円
三相	RAS-GP40RSH2(B)	467,000円
	RAS-GP45RSH2(B)	505,000円
	RAS-GP50RSH2(B)	552,000円
	RAS-GP56RSH2(B)	592,000円
	RAS-GP63RSH2(B)	631,000円
	RAS-GP80RSH2(B)	687,000円
	RAS-GP112RSH2(B)	802,000円
	RAS-GP140RSH2(B)	966,000円
	RAS-GP160RSH2(B)	1,048,000円
	RAS-GP224RSH(B)	1,464,000円
	RAS-GP280RSH(B)	1,801,000円
	RAS-GP335RSH(B)	2,042,000円
	RAS-AP224SH3(B)	1,464,000円
	RAS-AP280SH3(B)	1,801,000円